

『図説 やさしい建築一般構造』第5版第1刷 正誤表

本書において下記のとおり誤りがございました。

深くお詫び申し上げますとともに、ここに訂正させていただきます。

2025 年 5 月（株）学芸出版社

	誤	正
p.53 2-2 張り間方向 1階右側	●存在壁量 $91 \times 4 \times 2.5 = 682.5 \quad \Rightarrow \quad 682.5$ (cm) (cm) (cm)	●存在壁量 $91 \times 3 \times 2.5 = 682.5 \quad \Rightarrow \quad 682.5$ (cm) (cm) (cm)
p.53 2-2 桁行き方向 1階下側	●存在壁量 $91 \times 5 \times 2.5 = 682.5 \quad \Rightarrow \quad 682.5$ (cm) (cm) (cm)	●存在壁量 $91 \times 3 \times 2.5 = 682.5 \quad \Rightarrow \quad 682.5$ (cm) (cm) (cm)