

『スタンダード一級建築士 2009 版』(2009 年 1 月 20 日発行) 正誤表

(2009. 6. 5)

本書の文章に以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに、多数誤記がございましたことを深くお詫び申し上げます。

(学芸出版社)

p.31 下欄 (解答) 下から 3～1 行

×……を用いる。よって 3のみ正しい。

正解 3

→ ○ ……を用いる。よって 2のみ正しい。

正解 2

p.35 下欄 (解答) 下から 1 行

×正解 4

→ ○ 正解 3

p.61 下欄 (解答) 4 行

×…がって、5が不相当である。

→ ○ …がって、4が不相当である。

p.85 下欄 (解答) 下から 1 行

×正解 2

→ ○ 正解 1

p.133 講義部 下から 3 行

×①帳簿及び設計図書の 5年間保存義務。

→ ○ ①帳簿及び設計図書の 15年間保存義務。

p.133 下欄 (解答) 4 行

×3. 土法 20 条 2項より、…

→ ○ 3. 土法 20 条 3項より、…

p.140 下欄 (問題) 下から 1 行

×4. 指定住宅性能評価機関は、…

→ ○ 4. 登録住宅性能評価機関は、…

**p.141 下欄 (解答) 3行**

- ×2. 品確法 88条2項、特約で…  
→ ○ 2. 品確法 95条2項、特約で…

**p.141 下欄 (解答) 4行**

- ×3. 品確法 63条、指定住宅紛争処理機関は、…  
→ ○ 3. 品確法 67条、指定住宅紛争処理機関は、…

**p.142 下欄 (問題) 5行**

- ×3. 美観地区一  
→ ○ 3. 景観地区一

**p.243 講義部 12行**

- ×… : フレッシュコンクリート 1 m<sup>2</sup>中に含まれる…  
→ ○ … : フレッシュコンクリート 1 m<sup>3</sup>中に含まれる…

**p.243 講義部 下から7行**

- ×… : フレッシュコンクリート 1 m<sup>2</sup>中の水量をいい、…  
→ ○ … : フレッシュコンクリート 1 m<sup>3</sup>中の水量をいい、…

**p.247 講義部 下から1行**

- ×…、ポルトランドセメントの場合、…  
→ ○ …、ポルトランドセメントの場合、…

**p.252 講義部 下から2行**

- ×…、厚いほうの材を 1/5以下の傾斜に加工し、…  
→ ○ …、厚いほうの材を 1/2.5以下の傾斜に加工し、…

**p.263 下欄 (解答) 下から2行**

- ×したがって、3が正解である。  
→ ○ したがって、2が正解である。

以上